

## Materiali delle facciate

### SÜDWEST Fixativ

30005



#### Campo d'applicazione:

Primer minerale puro e diluente per pitture ai silicati senza additivi organici. Per il prefisso o l'innesco su substrati minerali fortemente assorbenti in rapporto 1: 1 con Acqua miscelata. Utilizzare all'interno e all'esterno.

#### Supporti:

Calcestruzzo, calcestruzzo aerato, intonaco cementizio, intonaci a base di calce e calce, intonaci ai silicati, pitture ai silicati per agenti atmosferici.

#### Caratteristiche:

- rispettoso dell'ambiente
- privo di sostanze attive annebbianti
- altamente solidificante
- a base minerale
- senza solventi-
- idrosolubile
- penetrando profondamente
- capacità di assorbimento
- altamente permeabile al vapore acqueo
- silicificato con supporti minerali

**Tonalità:** 0901 incolore

**Confezione:** 5 l, 10 l

**Consumo:** je nach Saugfähigkeit 0,15 - 0,6 l/m<sup>2</sup> pro Anstrich

**Densità:** circa 1,0 g/m<sup>3</sup>

#### Applicazione:

##### Regole generali

La preparazione del supporto e l'esecuzione del lavoro di verniciatura devono essere conformi allo stato attuale della tecnica. Tutti i rivestimenti e le preparazioni devono essere sempre tener conto dell'oggetto e alle sue esigenze funzionali. tener conto dell'oggetto e alle sue esigenze funzionali. Si prega di fare riferimento alle attuali schede tecniche BFS, pubblicati dal Comitato federale per la protezione dei colori e della proprietà

Si vedano anche le VOB, Parte C DIN 18363, Paragrafo 3 Lavori di pittura e verniciatura.

L'ulteriore trattamento/ rimozione di strati di colore come la levigatura, la saldatura, la combustione ecc. Può causare polvere pericolosa e/o vapore. Eseguire solo lavori in aree ben ventilate. Se necessario, munirsi di un adeguato equipaggiamento protettivo (respiratorio).

Tutti i supporti devono essere puliti, asciutti, stabili e privi di materiale d'isolamento. I supporti non sicuri devono essere controllati per la loro capacità portante e idoneità per i rivestimenti successivi. Se necessario, testare l'applicazione sull'area di prova e verificarne l'adesione.

#### Preparazione die supporti:

I nuovi intonaci e le aree successive al rinforzo devono essere maturati almeno da 28 giorni, induriti e asciutti prima della verniciatura (regola generale: 1 giorno di vita per mm di spessore dell'intonaco). Rimuovere completamente i vecchi rivestimenti non sostenibili. Pulizia a seconda della natura, condizione e sporcizia del supporto, ad es. per mezzo di getti di vapore. La pulizia profonda deve essere eseguita in modo tale che i pori del supporto siano liberi e il fissativo SÜDWEST possa penetrare bene nel sottofondo.

#### Trattamento:

Pittura o spazzolatura; mescolare il fissativo di rinforzo in rapporto 1: 1 con acqua e applicare a saturazione; espellere l'eccedenza di superficie.

Attenzione: il fissativo non deve formare dislivelli.

#### Temperatura di lavorazione:

Non lavorare a temperature dell'aria e del supporto inferiori a + 5 ° e lasciare asciugare. Non lavorare alla luce diretta del sole.

#### Essiccazione:

(+ 20° C / 65 % umidità relativa)

verniciabile: dopo 12 ore

#### Diluizione/Pulizia utensili:

Diluire con acqua nel rapporto 1:1. Ripulire gli utensili di lavoro con acqua.

# SÜDWEST Fixativ

**Avvertenze particolari:**

Non su supporti a base di gesso, ad es. utilizzare intonaco di gesso, intonaci di anidrite ecc. e supporti con efflorescenze saline. Tutte le superfici devono essere ben assorbenti.

Il fissativo non deve essere usato non diluito per il rinforzo e non deve formare un rivestimento sul supporto. Sottofondi sensibili alcalini per es. vetro, ceramica, metalli, ecc. devono essere accuratamente protetti con adeguate misure di copertura prima della lavorazione. Lavare immediatamente gli spruzzi con acqua.

**Attenzione:**

SÜDWEST Fixativ reagisce agli alcalini. Durante il lavoro, proteggere gli occhi e la pelle dagli spruzzi. Risciacquare immediatamente con acqua pulita

**Direttive CE 2004/42/CE:**

Il prodotto "Fixativ" possiede un valore inferiore a quello massimo delle VOC della categoria di prodotto h (30 g / l) ed è pertanto conforme alle VOC.

**Dichiarazione VDL:**

Legante inorganico, dispersione polimerica, materiali riempitivi ai silicati, alifatici, stabilizzanti

**GISCODE:** BSW40

**Allgemeine Sicherheitsratschläge:**

Avvertenze generali di sicurezza:

Durante l'applicazione e l'essiccazione di pitture e vernici deve essere garantita una buona ventilazione.

Tenere lontano da cibi, bevande e mangimi.

Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi. Non inalare la polvere durante la levigazione.

Conservare lontano dalla portata dei bambini.

Evitare che grandi quantità non diluite o grandi quantità di acqua non diluita penetrino nelle acque freatiche, negli scoli idrici o nelle fognature.

Ulteriori informazioni nella attuale scheda di sicurezza all'indirizzo [www.suedwest.de](http://www.suedwest.de)

**Stoccaggio:**

Conservare ben chiuso, conservare in luogo fresco e al riparo dal gelo.

**Smaltimento:**

Per il riciclaggio devono essere forniti solo contenitori vuoti. Smaltire secondo le disposizioni di legge.

**Consulenza tecnica:**

Per tutte le domande che non trovano risposta in questa scheda tecnica, i nostri agenti di zona sono a vostra disposizione. Inoltre, il nostro servizio clienti tecnico in stabilimento è lieto di rispondere a tutte le domande dettagliate. (Telefono-N. 06324/709-0).

Edizione: settembre/2017/CS

Importato e distribuito da:



Chiari (BS)  
[www.colortechsnc.it](http://www.colortechsnc.it)

**SÜDWEST Lacke + Farben GmbH & Co. KG**

Iggelheimer Str. 13 · 67459 Böhl-Iggelheim · [www.suedwest.de](http://www.suedwest.de)  
[info@suedwest.de](mailto:info@suedwest.de) · Telefon: 06324 709-0 · Fax: 06324 709-175

**SÜDWEST**  
LACKE · FARBEN · BAUTENSCHUTZ